

Ordre d'installation

1. Installation le logiciel de gestion
2. Installation des pilotes d'arrêt sur les serveurs
3. Brancher l'onduleur
4. Brancher les serveurs sur l'onduleur
5. Test de coupure de courant
6. Test d'envoi de mail
7. Test de fin de batterie
8. Reprise des serveurs

Mise en place

EATON 5p 1150

From:

<https://wiki.virtit.fr/> - VirtIT

Permanent link:

https://wiki.virtit.fr/doku.php/procedure_installation_onduleur?rev=1456129920

Last update: **2017/12/09 00:19**

