

Ordre d'installation

1. Installation le logiciel de gestion
2. Installation des pilotes d'arrêt sur les serveurs
3. Brancher l'onduleur
4. Brancher les serveurs sur l'onduleur
5. Test de coupure de courant
6. Test d'envoi de mail
7. Test de fin de batterie
8. Reprise des serveurs

From:

<https://wiki.virtit.fr/> - VirtIT



Permanent link:

https://wiki.virtit.fr/doku.php/procedure_installation_onduleur?rev=1456129519

Last update: **2017/12/09 00:19**