2025/11/23 21:45 1/1 Ordre d'installation

Ordre d'installation

- 1. Installation le logiciel de gestion
- 2. Installation des pilotes d'arrêt sur les serveurs
- 3. Brancher l'onduleur
- 4. Brancher les serveurs sur l'onduleur
- 5. Test de coupure de courant
- 6. Test d'envoi de mail
- 7. Test de fin de batterie
- 8. Reprise des serveurs

Mise en place

EATON 5p 1150

From:

https://wiki.virtit.fr/ - VirtIT

Permanent link:

https://wiki.virtit.fr/doku.php/procedure_installation_onduleur?rev=1456129920

Last update: 2017/12/09 00:19

